



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP.: 36.600-000

Tel/Fax.: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO Nº. 19/2015 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA

Exmo. Sr.
JULIO CESAR DE SALES PEREIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal
Bicas - MG

O Vereador que a esta subscreve, requer, que após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada:

Solicito da Secretaria de Obras, o atendimento da solicitação encaminhada pela Defesa Civil, para envio do Engenheiro, responsável por vistoriar local de risco, à Rua Barão de Catas Altas, próximo ao número 453.

JUSTIFICATIVA:

Fomos procurados por moradores das proximidades, que encaminharam requerimento à Defesa Civil em janeiro do presente ano cobrando vistoria para averiguação de existência de risco de movimentação de talude.

A Defesa Civil já compareceu ao local e já constatou existir risco, mas também explicitou aos moradores que o Engenheiro deveria fazer uma melhor avaliação e apontar os procedimentos a serem realizados.

Acontece Nobres Edis, que desde janeiro os moradores aguardam a visita do engenheiro contratado pela Prefeitura, para apontar o que deveria ser feito, tanto por parte do Município, e o que seria de responsabilidade dos moradores que estão de acordo em tomarem as medidas que lhes forem indicadas.

Em, 14 de março de 2016.

RAFAEL CANDIDO AQUINO
VEREADOR PROPONENTE

